

## 対策一覧表

令和8年3月30日

番号	路線名	通学路の状況・危険の内容	対策内容	箇所	校区	事業主体	対策年度	備考
1	(主)県道南勢磯部線	歩道が無く、道幅が狭いため歩行者にとっては危険	道路の拡幅	神津佐	南勢小学校	三重県	H26	※
2	国道260号(船越)	歩道が無く、道幅が狭いため歩行者にとっては危険	道路の拡幅(バイパス整備)	船越	南勢小学校	三重県	H26～	※
3	国道260号(野添)	通学時間帯に交通量が多く、白線も薄くなってきている	信号の設置・白線復旧	五ヶ所浦	南勢小学校	公安委員会・三重県	H27	済
4	町道大坪第一本線	溝に対して蓋が無く落下の危険性がある	道路改良	相賀浦	南勢小学校	南伊勢町	H26～29	済
5	町道阿曾大方線	部分的に道幅が極めて狭く、車両等も通行するため危険	一部道路の拡幅	阿曾浦	南島東小学校	南伊勢町	H26～27	済
6	国道260号(栃木トンネル)	トンネル出口付近(古和浦側)にカーブがあり、見通しが悪い。またトンネルを出ると直線になるため、車両の走行速度が速いため、横断中の歩行者が危険。	危険予告(周知)	栃木竈	南島西小学校	三重県	H26	済
7	(一)中津浜浦五ヶ所浦線	歩道が無く、道幅が狭いため歩行者にとっては危険。	道路の拡幅、歩道の設置	五ヶ所浦	南勢小学校 南勢中学校	三重県	H28～	※
8	国道260号(南島BP)	通学時間帯に交通量が多く、歩行者の横断が危険。	信号の設置	東宮	南島東小学校	公安委員会	H28～30	済
9	国道260(東宮)	道幅も狭く、見通しが悪く危険。	法面整備・道路の拡幅	東宮	南島東小学校	三重県	H28～	※
10	町道東宮贄線	東宮隧道の老朽化で歩行者が危険。	隧道の修繕	東宮	南島東小学校	南伊勢町	R2～	済
11	(主)伊勢南勢線	歩道が無く、道幅が狭いため歩行者が危険。	歩行区域確保	切原・五ヶ所浦	南勢小学校	三重県	R1～	済
12	国道260号(野添)	東側から走行する車がカーブの先にある信号が見えにくいため横断者が危険。	標識の設置	五ヶ所浦	南勢小学校	三重県	R1	済
13	国道260(斎田)	スクールバスの停留所に待合所の設置が必要。	待合所の設置	斎田	南勢小学校	南伊勢町	R2	済
14	国道260号(贄浦)	歩道が無く、道幅が狭いため歩行者にとっては危険	蓋かけ・路肩整備	贄浦	南島東小学校 南島中学校	三重県	R5	※
15	国道260号(五ヶ所浦)	歩道(交差点部)の車止め設置	車止めの設置	五ヶ所浦	南勢小学校 南勢中学校	三重県	R7～	
16	国道260号(内瀬伊勢路間)	歩道が無く、道幅が狭いため歩行者にとっては危険。	道路の拡幅、歩道の設置	内瀬、伊勢路	南勢小学校 南勢中学校	三重県	R7～	※

※・・・一部対策済み、または応急的に対策済み